

涡商字〔2023〕23号

关于全面开展餐饮业燃气安全专项整治的 紧急通知

各股室、市场服务中心，各商贸流通企业：

为深刻汲取宁夏银川市兴庆区“6.21”燃气爆炸事故教训，坚决贯彻落实习近平总书记关于此事故的重要指示精神、李强总理重要批示要求以及省委书记韩俊和省长王清宪的批示要求，切实保障人民群众生命财产安全，根据省市县工作部署，现组织在全县立即开展餐饮业燃气安全专项整治。

一、提高站位，坚决扛起部门监管责任

进一步提高政治站位，切实把思想和行动统一到习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神上来，坚持“两个至上”和问题导向，清醒认识当前我县商贸领域安全生产工作基础较为薄弱、安全生产形势依然严峻复杂的现状，深刻汲取近期国内重特大安全生产事故教训，切实强化政治自觉和责任自觉，主动扛起部门监管责任，压实企业主体责任，

推动安全生产各项工作措施落实，确保人民群众生命财产安全，以高水平安全服务高质量发展，以新安全格局保障新发展格局。

二、迅速行动，立即开展餐饮业燃气安全专项检查

商务局成立四个督查检查组，分别包保到镇街，立即行动，开展餐饮业燃气安全督查检查，持续整治餐饮业燃气安全突出问题。

（一）重点抽查。各督查检查组要深入餐饮业燃气用户，组织餐饮场所开展燃气使用安全自查，督促餐饮场所经营者与合法的供气企业签订供气合同，按照规定安装可燃气体报警装置，配备灭火器、灭火毯等消防器材。检查的问题要形成清单，交办镇街督促餐饮场所落实整改，整改结果及时反馈。

（二）督促镇街开展餐饮场所拉网式检查。督查检查组要督促镇街强化分片包干、分工负责，深入基层一线逐街、逐巷、逐家“过筛子”，建立台账，闭环管理。

（三）强化监管，严格执法。对使用燃气的餐饮场所未安装可燃气体报警装置的，依据《安全生产法》进行处罚。对存在重大安全隐患、不符合安全条件的餐饮场所，移交相关部门责令停业并落实安全防范措施。

（四）加强宣传警示。开展餐饮场所入户检查的同时，发放燃气安全自查表，加强燃气使用安全宣传和提醒，提高餐饮业燃气用户安全意识，掌握燃气安全使用和应急处置常识。

三、举一反三，深入开展商贸领域安全隐患排查整治

坚决落实习近平总书记关于“从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题”的重要指示，按照张国清副总理“切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平”的要求，以“三个狠抓”为抓手，统筹开展好商贸领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动和安全生产隐患大排查大整治、有限空间作业、动火作业安全专项整治。

涡阳县商务局

2023 年 6 月 27 日

附件：1. 餐饮业燃气安全专项整治重点

2. 商务局餐饮业燃气安全专项整治分组检查表

餐饮业燃气安全专项整治重点

1. 未与供气企业签订供用气合同。
2. 同一用气场所同时使用天然气、液化石油气。
3. 在地下半地下场所、公共用餐区域使用液化石油气。
4. 液化石油气存瓶总重量超过 100 公斤未设置专用气瓶间。
5. 餐饮等行业的生产经营单位未安装可燃气体报警装置 并保障其正常使用（天然气探测器距离顶棚应不大于 30 厘米、液化石油气探测器距离地面应不大于 30 厘米）。
6. 液化石油气钢瓶超期未检或者存在明显质量缺陷。
7. 液化石油气调压器状态可调节，调压器出气口为软管接头时应设置过流切断安全装置。
8. 连接软管使用年限低于 8 年、超过 2 米、中间有接头或三通、穿墙、与灶具距离小于 0.5 米、连接处未用卡箍紧固
9. 天然气管道锈蚀、被占压或包裹、作为负重支架 。
10. 灶具无熄火保护装置。
11. 燃气燃烧烟气未排至室外。
12. 地下半地下使用天然气的场所、地上密闭用气场所未设置独立的机械送排风系统。
13. 液化石油气非居民用户未张贴并规范填写《非居民用户燃气安全使用信息公示牌》（《亳州市城镇燃气安全专项整治三年行动实施方案》附件 3），公示送气人员和使用责任人等，接受社会监督。
14. 单位燃气用户未建立健全用气安全管理制度，加强对 操作维护人员燃气安全知识和操作技能的培训。
15. 擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气表，盗用燃气。
16. 未配备干粉灭火器 、灭火毯等消防器材。
17. 安全出口锁闭，占用、堵塞疏散通道和疏散楼梯，门窗堵塞或设置户外广告牌、铁栅栏等影响逃生的障碍物。